

Notícias/Noticias

PHD

Barras de Apoio

Barras de Soporte



Segurança e Conforto para Banheiros e Sanitários

Seguridad y Confort para los Baños y Servicios Higiénicos

MUITO IMPORTANTE

Ao adquirir barras de apoio não vá somente pelo visual, pois a Norma 9050/2004 exige que as barras devem ser submetidas ao teste de compressão vertical que suportem 150 quilos (1,5kn) e ao de névoa salina (salt spray) ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

MUY IMPORTANTE

Al comprar barras de soporte no se guíe solo por el aspecto, porque la Norma 9050/2004 exige que las barras deben ser sometidas a la prueba de compresión vertical para soportar 150 kilogramos (1,5kn) y a la prueba de niebla salina ABNT NBR 10283 y ABNT NBR 11003.

Para ficar isento de responsabilidades somente instale produtos que estejam de acordo com a Norma 9050/2004.

Para estar exento de responsabilidad solamente instale productos que cumplen con la Norma 9050/2004.





PHD Systems - Sistema proficiente que permite limpeza, a vedação diminui a formação de campos de contaminação.



PHD Systems

Vedaçao que evita a entrada de bactérias.



Outras

Espaço onde entra e acumula água e possibilita a formação de campos de contaminação.

O que você deve saber sobre Barras de Apoio

Qual o motivo para que se instale barras ou alças de apoio nos banheiros?


70% dos acidentes domésticos ocorrem nos banheiros, pois ao se levantar um pé no banho, ficamos praticamente equilibrados no outro pé. Qualquer escorregão fatalmente irá levar a pessoa ao chão, pois não existe nada em que a mesma se apóie.

Qual o diâmetro da barra ou suporte de apoio?


De 30 a 45 milímetros. Vide Norma 9050/2004, página 65.

Quais são os motivos que a barra PHD é produzida 100% com materiais não ferrosos, ou seja, materiais que não enferrujam?


As barras aplicadas em banheiros, recebem umidade e na limpeza utilizam produtos corrosivos. Estes produtos provocam a deterioração do material ferroso, ou seja, vários foram os casos relatados em que as barras ao serem utilizadas se desprenderam. O motivo é um só, as bases de fixação das barras tem que ser de material não ferroso, principalmente aquelas que tem canopla para esconder os




vista superior



sección



vista superior



sección



parafusos, e desta maneira as vezes não se percebe a deterioração, como na foto ao lado. **Isto não ocorre com as Barras da PHD, pois são produzidas 100% com material não ferroso.**

A ferrugem deteriora a barra de apoio e com o tempo a corrosão destroi a fixação e a barra. A norma 9050/2004 determina que os produtos devem ser submetidos aos testes.

As barras podem ser fabricadas em aço carbono?

Sim. Quando executadas em material metálico, as barras de apoio, seus elementos de fixação e instalação devem ser de material resistente à corrosão, e com aderência, conforme ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.

Juntam bactérias no interior da canopla?

Sim é um ótimo campo para formação e cultivo de bactérias e fungos.

E na PHD não acontece?

Não, vocês podem verificar que o sistema de fixação PHD foi desenvolvido para permitir a limpeza.

Qual o motivo da PHD utilizar parafusos de aço inoxidável com a cabeça sextavada?

Ao instalar uma barra, deverá ficar perfeitamente fixada, pois no caso de paredes fracas os parafusos de fenda comum, não recebem força de aperto total. Nos parafusos de cabeça sextavada, como eles são girados com chaves de boca, a pressão exercida é até que o mesmo se firme, pois no

aperto encontraremos a resistência da parede, e se a mesma for FRACA o parafuso não FIXARÁ (as paredes devem resistir após a instalação, em caso contrário deverá ser efetuado um reforço). No caso de paredes de dry-wall as mesmas deverão ser reforçadas. Na impossibilidade, utilizar barras fixas no piso.

Como podemos saber se uma barra ou suporte é de boa qualidade?

Para os leigos é difícil, porém se atentarmos bem, poderemos de imediato observar pelo peso. Olhando a barra, temos de verificar se a mesma não foi produzida com material muito fino, pois se a parede do tubo for fina a barra poderá ser frágil.

Como é frágil?

As barras são fabricadas com tubos de alumínio e aço inoxidável. A espessura do tubo tem grande importância na fabricação, pois quando na sua industrialização, o tubo sofre esforços físicos e caso as paredes sejam finas no processo industrial poderão ocorrer fissuras que a olho nu não aparecem, e no polimento haverá ainda um desgaste do material. A PHD utiliza nas barras de alumínio 3mm de espessura e nas de aço inox AISI 304 1,50mm de espessura

A PHD se preocupa com o meio ambiente?

Sim, por isso estamos eliminando as barras em latão. O tratamento de superfície utiliza cromo, o qual é nocivo ao meio ambiente. Você tem a opção em aço inoxidável polido, escovado ou com pintura epóxi.

MUITO IMPORTANTE

Então devemos alertar os compradores para que após a instalação, façam esforço de teste?

Sim, pois quem está no banheiro, na banheira ou no box, ao utilizar a barra tem de ter a certeza que a mesma está bem fixada.

Qual o motivo da barra PHD ser totalmente produzida com materiais que não enferrujam?

Existem no mercado barras produzidas com aço carbono, as quais devem ter um bom tratamento para ter uma vida útil maior e atender a normas. Para atender a população de baixa renda e a obras populares estamos estudando a produção das barras com esse material, mas com as bases em alumínio, pois este material não enferra.

As barras PHD são submetidas a testes?

Sim, os nossos produtos são submetidos a testes no renomado Instituto FALCÃO BAUER (credenciado Inmetro), e os laudos podem ser disponibilizados a pedido.

Nossos produtos são fabricados nos seguintes materiais:

Aço Inox



Alumínio c/ pintura epóxi branca



Laudo: Barra de Aço Inoxidável

- MATERIAL ENSAIADO:** Identificação do material ensaiado (declarado pelo interessado):
01 (uma) peça, identificada como: barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, com 400mm e base de latão, identificada como: n.º 801, recebida no laboratório em 08/02/06.

- ENSAIO REALIZADO:** Compressão

- METODOLOGIA APLICADA:**

Conforme solicitação do interessado a peça foi fixada na máquina de ensaio através de um dispositivo metálico fornecido pelo mesmo, e submetida a um esforço de compressão até a carga máxima obtida.

- RESULTADOS OBTIDOS:**

CORPO DE PROVA N.º	CARGA DE RESISTÊNCIA		OCORRÊNCIA
	kgf	kN	
01	615	6,15	APRESENTOU RUPERTURA DA BASE

Teste de Névoa Salina em Barra de Inox

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Uma) Amostra metálica polida, identificada pelo interessado como: Barra de Apoio produzida com Tubo de Aço Inox 304 Polido com Diâmetro 1.¹/₄ ", Marca do Produto PHD, Espessura de 1,5 mm, Bases para Fixação em Alumínio Fundido, Diâmetro de 70 mm, Pintura Eletrostática Pó, declarado ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003, recebida em 16/02/2011.
Identificação Interna: L-0021494

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

NBR 8094:1983 (Material Metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina).

3. RESULTADOS OBTIDOS

Período	Avaliação
144 horas	Sem produtos de corrosão branca e/ou vermelha.

Laudo: Barra em Alumínio

- MATERIAL ENSAIADO:** Identificação do material ensaiado (declarado pelo interessado):
01 (uma) alça de apoio em alumínio, código 901, comprimento 450mm (com base PHD), recebida no laboratório em 10/06/03.

- ENSAIO REALIZADO:** Prova de carga por compressão vertical

- METODOLOGIA APLICADA:**

Conforme solicitação do interessado, a alça foi fixada à máquina de ensaio através de um dispositivo metálico fornecido pelo mesmo, e submetida a um esforço de compressão vertical em seu centro, sendo utilizada uma base nas dimensões (50 x 40)mm, para o ponto de apoio da carga.

- RESULTADOS OBTIDOS:**

CP N.º	CARGA MÁXIMA OBTIDA (kgf)
01	503

Teste de Névoa Salina em Barra de Alumínio

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (Uma) Amostra metálica polida, identificada pelo interessado como: Barra de Apoio produzida com Tubo de Alumínio com Diâmetro 1.¹/₄ ", Marca do Produto PHD, Espessura de 3,0 mm, Pintura Epóxi Eletrostática Pó, Bases para Fixação em Alumínio Fundido, Diâmetro de 70 mm, Pintura Eletrostática Pó, declarado ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003, recebida em 16/02/2011.
Identificação Interna: L-0021496

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)

NBR 8094:1983 (Material Metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina).

3. RESULTADOS OBTIDOS

Período	Avaliação
144 horas	Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-262.838/1/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: 801 – Barra de apoio reta de 80 cm, aço inox, tubo de aço inox 304 ø 1.1/4, esp. 1,5m, recebidas no laboratório em 13/05/2015.
Identificação Interna: L-0167104/S2.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado, o corpo de prova foi fixado à máquina de ensaios por meio de um dispositivo metálico apropriado e submetido ao esforço de compressão até atingir a carga declarada pelo interessado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de tração

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga aplicada	kgf	300
Ocorrências	--	Não apresentou deformação visualmente perceptível.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Junho /2015.

São Paulo, 15 de junho de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

INTERESSADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: 880 – Banco articulado 70 x 45 cm, aço inox 304, recebidas no laboratório em 13/05/2015.
Identificação Interna: L-0167107/S1.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado, o corpo de prova foi fixado à máquina de ensaios por meio de um dispositivo metálico apropriado e submetido ao esforço de compressão até atingir a carga declarada pelo interessado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de tração

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga máxima de resistência	kgf	377
Ocorrências	--	Não apresentou deformação visualmente perceptível.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Junho /2015.

São Paulo, 15 de junho de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-262.838/2/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: 805 – Suporte de apoio fixo de 70 cm aço inox, tubo de aço inox 304 ø 1.1/4 esp. 1,5, recebidas no laboratório em 13/05/2015.
Identificação Interna: L-0167105/S1.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado, o corpo de prova foi fixado à máquina de ensaios por meio de um dispositivo metálico apropriado e submetido ao esforço de compressão até atingir a carga declarada pelo interessado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de tração

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga máxima de resistência	kgf	323
Ocorrências	--	Não apresentou deformação visualmente perceptível.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Junho /2015.

São Paulo, 15 de junho de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-262.838/3/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: 980 – Banco articulado 70 x 45 cm com alumínio com pintura epóxi branca, alumínio fundido, recebidas no laboratório em 13/05/2015.
Identificação Interna: L-0167108/S1.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado, o corpo de prova foi fixado à máquina de ensaios por meio de um dispositivo metálico apropriado e submetido ao esforço de compressão até atingir a carga declarada pelo interessado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de tração

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga máxima de resistência	kgf	322
Ocorrências	--	Não apresentou deformação visualmente perceptível.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Junho /2015.

São Paulo, 15 de junho de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-262.838/4/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESSADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: 980 – Banco articulado 70 x 45 cm com alumínio com pintura epóxi branca, alumínio fundido, recebidas no laboratório em 13/05/2015.
Identificação Interna: L-0167108/S1.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

Conforme solicitação do interessado, o corpo de prova foi fixado à máquina de ensaios por meio de um dispositivo metálico apropriado e submetido ao esforço de compressão até atingir a carga declarada pelo interessado.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de tração

Parâmetro	Unidade	Obtido
Carga máxima de resistência	kgf	322
Ocorrências	--	Não apresentou deformação visualmente perceptível.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em Junho /2015.

São Paulo, 15 de junho de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201



Sistemas PHD - Sistema proficiente que permite la limpieza, el sellado disminuye la formación de campos de contaminación.



Sistemas PHD

Sello que impide la entrada de bacterias.




Otras

Espacio por donde el agua se infiltra y se acumula, además de facilitar la formación de campos de contaminación.


Qué usted debe saber acerca de Barras de Soporte

¿Cuál es la razón para que se instalen las barras o mangos de soporte en los baños?


Un 70% de los accidentes en el hogar ocurren en los baños porque, al levantar un pie en el baño, quedamos prácticamente equilibrados solo en el otro pie. Cualquier deslizamiento inevitablemente ocasionará la caída de la persona al suelo del baño, porque no hay nada en que ella pueda apoyarse.




vista superior



vista superior



sección



sección

¿Cuál es el diámetro de la barra o mango de soporte?

De 30 a 45 milímetros. Véase la Norma 9050/2004, página 65.

¿Por cuáles motivos se fabrica el 100% de la barra PHD con materiales no ferrosos, es decir, materiales que no se oxidan?

Las barras aplicadas en los baños reciben humedad y, en su limpieza, son utilizados productos de corrosivos. Estos productos causan deterioración del material ferroso, es decir, en varios casos se ha informado que las barras se desprendieron al utilizárselas. La razón es solo una, las



bases de fijación de las barras tienen que ser de materiales no ferrosos, especialmente aquellas que tienen una copa para ocultar los tornillos, y, por lo tanto, no se observa el deterioro, como se ve en la foto al lado. **Esto no ocurre con las Barras de PHD porque se las fabrican el 100% con material no ferroso.**

El óxido deteriora la barra de soporte y con el tiempo la corrosión destruye la fijación y la barra. La norma 9050/2004 dispone que los productos deban ser sometidos a pruebas.

¿Las barras pueden ser fabricadas de acero carbono?

Sí. Cuando se fabrican con material metálico, las barras de soporte, sus elementos de fijación e instalación deben ser de un material resistente a la corrosión, y con adherencia, conforme las normas ABNT NBR 10283 y ABNT NBR 11003.

¿Se acumulan bacterias dentro de la copa?

Sí, ese es un gran campo para la formación y el cultivo de bacterias y hongos.

MUY IMPORTANTE

Entonces, tenemos que advertir a los compradores de que, después de la instalación, ¿hagan la prueba de esfuerzo?

Sí, porque quién está en el baño, en la bañera o en la ducha, al utilizar la barra, tiene que estar seguro de que ella está bien fijada.

¿Y en PHD esto no sucede?

No, se puede ver que el sistema de fijación PHD está diseñado para permitir la limpieza.

¿Por qué razón PHD utiliza tornillos de acero inoxidable con cabeza hexagonal?

Al instalar una barra, ella debe quedarse perfectamente fija, además de que, en el caso de paredes débiles, los tornillos ranurados comunes, no reciben la fuerza de apretura total. En los tornillos de cabeza hexagonal, que son girados con llaves de boca, la presión se ejerce hasta que se queden firmes, ya que, al apretar, es posible encontrar la resistencia de la pared, y si ella tiene BAJA resistencia o no FIJARÁ el tornillo (las paredes deben resistir después de la instalación, de lo contrario, debe hacerse un refuerzo). En el caso de paredes en dry-wall, es necesario reforzarlas. Si esto no es posible, utilice barras fijas en el suelo.

¿Cómo podemos saber si una barra o soporte es de buena calidad?

Para el profano es difícil, pero si nos fijamos bien, podemos notar de inmediato por el peso. Observando la barra, tenemos que comprobar si ella no fue fabricada con material muy fino, porque si la pared del tubo es delgada la barra puede ser frágil.

¿Cuán frágil es?

Las barras están hechas de tubos de aluminio y de acero inoxidable. El espesor del tubo tiene una gran importancia en la fabricación, ya que durante la manufactura, el tubo sufre esfuerzos físicos y si las paredes son delgadas en el proceso industrial se pueden producir grietas que no se ven a simple vista, y en el pulido habrá también desgaste del material. PHD utiliza 3 mm de espesor en las barras de aluminio y 1,50 mm de espesor en las de acero inoxidable AISI 304.

¿PHD se preocupa con el medio ambiente?

Sí, por eso estamos eliminando las barras de latón. El tratamiento de superficie utiliza cromo, que es perjudicial para el medio ambiente. Usted tiene la opción de acero inoxidable pulido, cepillado o con pintura epoxi.

¿Por qué motivo la barra PHD es totalmente fabricada con materiales que no se oxidan?

Existen en el mercado barras fabricadas con acero carbono, las cuales deben tener un buen tratamiento para tener una vida útil más larga y cumplir con los estándares. Para atender a la población de bajos ingresos y obras populares estamos estudiando la producción de barras con este material, pero con bases de aluminio, porque este material no se oxida.

¿Las barras PHD son sometidas a pruebas?


Sí, nuestros productos se someten a pruebas en el renombrado Instituto FALCÃO BAUER (certificado por INMETRO), y los informes pueden estar disponibles bajo solicitud.

Nuestros productos son fabricados con los materiales a continuación:

Acero
Inoxidable



Aluminio con pintura
epoxi blanca



Informe: Barra de Acero Inoxidable

1. MATERIAL PROBADO: identificación del material de prueba (identificado por el interesado):

01 (una) pieza, identificada como: barra de soporte fabricada en acero inoxidable AISI 304, con 400 mm y base de latón, identificada como: n.º 801, recibida en el laboratorio el 08/02/06.

2. PRUEBA REALIZADA: Compresión

3. METODOLOGÍA APLICADA:

Conforme solicitado por el interesado, se fijó la pieza a la máquina de pruebas a través de un dispositivo metálico proporcionado por el interesado, y se la sometió a un esfuerzo de compresión hasta la carga máxima.

4. RESULTADOS OBTENIDOS:

CUERPO DE PRUEBAS ^o	CARGA DE RESISTENCIA		OCURRENCIA
	kgf	kn	
01	615	6,15	OCURRIÓ RUPTURA DE LA BASE

Prueba de Niebla Salina en Barra de Acero Inoxidable

1. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S)

01 (Una) Muestra metálica pulida, identificada por el interesado como: Barra de Soporte fabricada con Tubo de Acero Inoxidable 304 Pulido con Diámetro 1 ¼". Marca del Producto PHD, Espesor de 1,5 mm. Bases para Fijación en Aluminio Fundido, Diámetro de 70 mm. Pintura Electrostática en Polvo, declarado ABNT NBR 10283 y ABNT NBR 11003, recibida el 16/02/2011. Identificación Interna: L-0021494

2. METODOLOGÍA(S) UTILIZADA(S)

NBR 8094:1983 (Material Metálico con y sin recubrimiento, corrosión por exposición a la niebla salina).

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Período	Evaluación
144 horas	Sin productos de corrosión blanca y/o roja.

Informe: Barra de Aluminio

- 1. MATERIAL PROBADO: Identificación del material de prueba (declarado por el interesado)**
01 (una) manija de soporte en aluminio, código 901, longitud 450 mm (con base PHD) recibida en el laboratorio el 10/06/03.
- 2. PRUEBA REALIZADA:** Prueba de carga por compresión vertical

3. METODOLOGÍA APLICADA:

Conforme solicitado por el interesado, se fijó la manija a la máquina de prueba a través de un dispositivo metálico proporcionado por el interesado, y se la sometió a un esfuerzo de compresión vertical en su centro, con la utilización de una base con las dimensiones (50 x 40) mm para el punto de soporte de la carga.

4. RESULTADOS OBTENIDOS:

CUERPO DE PRUEBA N°	CARGA MÁXIMA OBTENIDA (kgf)
01	503

INFORME DE ENSAYO Nº MEC/L-262.838/1/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S)

01 (una) muestra identificada por el interesado como: 801 – Barra de apoyo recta de 80 cm, apoyo de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable 304 ø 1.1/4, esp. 1,5m, recibida en el laboratorio el 13/05/2015.

Identificación Interna: L-0167104/S2.

2. METODOLOGÍA(S) UTILIZADA(S)

Según la solicitud del interesado, se fijó el elemento en prueba en la máquina de ensayos por medio de un dispositivo metálico apropiado y se lo sometió a un esfuerzo de compresión hasta que se llegaría a la carga declarada por el interesado.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Ensayo de tracción

Parámetro	Unidad	Resultado
Carga aplicada	kgf	300
Eventos	--	No presentó deformación visualmente perceptible.

4. FECHA DEL ENSAYO

Ensayo realizado en Junio /2015.

São Paulo, 15 de junio de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

BRUNO GIOVANNELLI
COORDINADOR DE LABORATORIO
CREA nr. 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDAD
CREA nr. 0601066201

Prueba de Niebla Salina en Barra de Aluminio

1. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S)

01 (Una) Muestra metálica pulida, identificada por el interesado como: Barra de Soporte fabricada con Tubo de Aluminio con Diámetro 1 1/4", Marca del Producto PHD, Espesor de 3,0 mm, Pintura Epoxi Electrostática en Polvo, Bases para Fijación en Aluminio Fundido, Diámetro de 70 mm, Pintura Electrostática en Polvo, declarado ABNT NBR 10283 y ABNT NBR 11003, recibida el 16/02/2011. Identificación Interna: L-0021496

2. METODOLOGÍA(S) UTILIZADA(S)

NBR 8094:1983 (Material Metálico con y sin recubrimiento, corrosión por exposición a la niebla salina).

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Período	Evaluación
144 horas	Sin productos de corrosión en el metal base y/o formación de ampollas en la película de la pintura.

INFORME DE ENSAYO Nº MEC/L-262.838/3/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S)

01 (una) muestra identificada por el interesado como: 880 – Banco articulado 70 x 45 cm, acero inoxidable 304, recibida en el laboratorio el 13/05/2015.

Identificación Interna: L-0167107/S1.

2. METODOLOGÍA(S) UTILIZADA(S)

Según la solicitud del interesado, se fijó el elemento en prueba en la máquina de ensayos por medio de un dispositivo metálico apropiado y se lo sometió a un esfuerzo de compresión hasta que se llegaría a la carga declarada por el interesado.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Ensayo de tracción

Parámetro	Unidad	Resultado
Carga máxima de resistencia	kgf	377
Eventos	--	No presentó deformación visualmente perceptible.

4. FECHA DEL ENSAYO

Ensayo realizado en Junio /2015.

São Paulo, 15 de junio de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

BRUNO GIOVANNELLI
COORDINADOR DE LABORATORIO
CREA nr. 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDAD
CREA nr. 0601066201

INFORME DE ENSAYO N° MEC/L-262.838/2/15

MATERIAL METÁLICO

INTERESADO: PHD BARRAS DE APOIO LTDA - EPP.
Rua Major Sertório,247 – Vila Buarque.
0122-001 – São Paulo - SP
Ref.: (76.032)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA(S) MUESTRA(S)

01 (una) muestra identificada por el interesado como: 805 – Soporte de apoyo fijo de 70 cm acero inoxidable, tubo de acero inoxidable 304 ø 1.1/4 esp. 1.5, recibida en el laboratorio el 13/05/2015.

Identificación Interna: L-0167105/S1.

2. METODOLOGÍA(S) UTILIZADA(S)

Según la solicitud del interesado, se fijó el elemento en prueba en la máquina de ensayos por medio de un dispositivo metálico apropiado y se lo sometió a un esfuerzo de compresión hasta que se llegaría a la carga declarada por el interesado.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

Ensayo de tracción

Parámetro	Unidad	Resultado
Carga máxima de resistencia	kgf	323
Eventos	--	No presentó deformación visualmente perceptible.

4. FECHA DEL ENSAYO

Ensayo realizado en Junio /2015.

São Paulo, 15 de junio de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

BRUNO GIOVANNELLI
COORDINADOR DE LABORATORIO
CREA nr. 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDAD
CREA nr. 0601066201

4. FECHA DEL ENSAYO

Ensayo realizado en Junio /2015.

São Paulo, 15 de junio de 2015.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

BRUNO GIOVANNELLI
COORDINADOR DE LABORATORIO
CREA nr. 5063607379

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Control de la Calidad

EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDAD
CREA nr. 0601066201

Notícias PHD • Barras de Apoio/Noticias de PHD • Barras de Apoyo

LANÇAMENTO de Acordo com NBR 9050/2015

Barra de Apoio para Lavatório

**Artigo 826 aço inox
926 - Alumínio c/ pintura
epóxi branca**

no Canto

Artículo 826 acero inoxidable / 926 aluminio con pintura epoxi blanca
Comprimento mínimo de 400mm

**Artigo 801 aço inox
901 alumínio c/ pintura
epóxi branca**

Centralizado

Artículo 801 acero inoxidable
901 aluminio con pintura epoxi blanca

**Artigo 801 aço inox
901 alumínio c/ pintura
epóxi branca**

de Canto

Artículo 801 acero inoxidable
901 aluminio con pintura epoxi blanca

Notícias PHD • Barras de Apoio / Notícias de PHD • Barras de Apoyo • 9

Notícias PHD • Barras de Apoio / Notícias de PHD • Barras de Apoyo



ATENÇÃO - A PHD Barras de Apoio não autoriza a reprodução total ou parcial de suas matérias e artes finais de criação própria, sem que haja consulta prévia e menção da fonte.




ATENCIÓN - PHD Barras de Soporte no autoriza la reproducción total o parcial de sus materias e artes finales de su creación sin consulta previa y referencia a la fuente.



Notícias PHD • Barras de Apoio / Notícias de PHD • Barras de Apoyo



ATENCIÓN - PHD Barras de Soporte no autoriza la reproducción total o parcial de sus materias o artes finales de su creación sin consulta previa y referencia a la fuente.



ATENÇÃO - A PHD Barras de Apoio não autoriza a reprodução total ou parcial de suas matérias e artes finais de criação própria, sem que haja consulta prévia e menção da fonte.




Notícias PHD • Barras de Apoio / Noticias de PHD • Barras de Apoyo






Ficha Técnica:	
Produto	KIT PNE SEM FIO -REF.SOL.500
Tensão de alimentação	Bivolt automático (100 a 240Vca)
Consumo	100mWatts
Ligação	Direto a rede com fonte interna
Freqüência de operação	433,92 Mhz.
Temperatura de operação	-10 a 50 graus
Umidade relativa do ar	< 90%
Luz de led intermitente	2Hz
Intensidade sonora:	108 db +/- 10%
Acionador	Grau de proteção Ip66
Adesivos em alumínio	Tinta resistente a produtos de limpeza
Norma seguida	NBR9050:2015
Característica Complementar	Unidade eletrônica encapsulada resistente à umidade



ATENÇÃO - A PHD Barras de Apoio não autoriza a reprodução total ou parcial de suas matérias e artes finais de criação própria, sem que haja consulta prévia e menção da fonte.



ATENCIÓN - PHD Barras de Soporte no autoriza la reproducción total o parcial de sus materias o artes finales de su creación sin consulta previa y referencia a la fuente.





PHD

**Bancos para Banho e Barras de Apoio
Asientos para Baño y Barras de Apoyo**




**Segurança e Conforto
para Banheiros e Sanitários**
Seguridad y Confort para Baños y Servicios sanitarios

Bancos para Banho / Asientos para Baños





Artigo 970
em alumínio com
pintura epoxi branca

Artículo 970
aluminio con pintura
epoxi blanca



Artigo 980
em alumínio c/ pintura
epoxi branca

Artículo 980
aluminio con pintura
epoxi blanca



Artigo 870
em aço inoxidável

Artículo 870
acero inoxidable



Artigo 880
em aço inoxidável

Artículo 880
acero inoxidable

Bancos Articulados com Reforço / Asientos Articulados con Refuerzo



Artigo 981R
Em alumínio c/ pintura epoxi branca.

Artículo 981R
aluminio con pintura epoxi blanca



Artigo 881R
em aço inoxidável

Artículo 881R
acero inoxidable




ATENCIÓN - PHD Barra de Soporte no autoriza la reproducción total o parcial de sus materias o artes finales de su creación sin consulta previa y referencia a la fuente.

Banco Articulado com Braço Asientos Articulados con Brazos




Artigo 860
em aço inox - polido, escovado ou com pintura epóxi branca

Artículo 860
acero inoxidable - pulido, cepillado o pintura epoxi blanco




Cadeiras de Banho / Sillas para Baños



Artigo 990
em alumínio c/ pintura epoxi branca

Artículo 990
aluminio con pintura epoxi blanca




Artigo 890
em aço inoxidável

Artículo 890
acero inoxidable

Banco Articulado Asiento Articulado **PHD**

**Banco Articulado 980/PHD na medida 700mm x 450mm,
é o correto para atender a Norma 9050/2004 ABNT.
Fechado ocupa somente 7cm.**

**Asiento Articulado 980 y 880/PHD con dimensiones 700 mm x 450 mm
son adecuados para atender la Norma 9050/2004 ABNT.
Plegados ocupan solamente 7 cm.**



PHD

**Barras de Apoio
Barras de Apoyo**

Fone / Teléfonos / Fax: 11 3259-1899 / 3259-1919 / 3255-0661 / 3255-3338

website / sitio web: www.phdbarras.com.br

e-mails / correos electrónicos: apoibarras@uol.com.br • phdbarras@gmail.com

Rua Rego Freitas, 429 - Vila Buarque - São Paulo - CEP: 01220-010